PLASSON®

MACHINES ÉLECTROSOUDABLES

Carte superviseur/soudeur pour machines électrosoudables - 1270

La carte soudeur sert à identifier l'utilisateur d'une machine électrosoudable. Lorsque la fonction "Code soudeur" est activée dans la machine électrosoudable, seules des personnes possédant une carte peuvent la mettre en service. La carte superviseur permet le soudage avec code à barres, en mode SmartFuse, la saisie manuelle des paramètres de soudage et le droit de modifier la configuration du système.
La carte doit être paramétrée en mode soudeur ou superviseur par PLASSON. Merci de contacter notre service clients pour plus d'informations.

Caractéristiques techniques

Référence	Pour machines
12700007	Polycode, Polymatic Plus, Polycontrol, Polymax

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
12700007	8	86	54	0,100

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**