



// Positionneur pour prise de sonde - POS08



DOMAINES D'APPLICATION

Outil de mise en oeuvre d'une prise de sonde avec un tube en PE lors du process de l'électrosoudage.

DESCRIPTION

Matière

Permet de positionner la prise de sonde - Avec indicateur de serrage.

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Pour tube D	Poids (kg)
2930S1101200	110 - 1200	4