



// Positionneur pour prise de sonde - POS08 - Réf. : 2930S1101200



TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Pour tube D	Poids (kg)
2930S1101200	110 - 1200	4

Matière

Permet de positionner la prise de sonde - Avec indicateur de serrage.